



- 2 Внесите в колонку В коэффициент эмиссии в кг CH<sub>4</sub> на тонну произведенного карбида кремния. Может использоваться коэффициент равный 11,6 кг CH<sub>4</sub>/тонну карбида кремния, если другой информации не имеется.
- 3 Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссии CH<sub>4</sub> в кг, внесите результат в колонку С.
- 4 Разделите значение в колонке С на 10<sup>6</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы CH<sub>4</sub>, внесите произведение в колонку D.

### **Карбид кальция**

#### **ШАГ 4 ОЦЕНКА ЭМИССИИ CO<sub>2</sub> ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАРБИДА КАЛЬЦИЯ**

- 1 Сделайте оценку количества произведенного карбида в тоннах и внесите полученное значение в колонку А.
- 2 Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии в тоннах CO<sub>2</sub> на тонну произведенного продукта. Для карбида кальция коэффициенты эмиссии должны учитывать все этапы, такие как обжиг карбоната кальция, гашение извести и/или использование продукта (см. таблицу 2-8). Не включайте эмиссии при производстве извести, если известь производится на другом предприятии, а не там где производится карбид кальция.
- 3 Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссии CO<sub>2</sub> в тоннах, внесите полученное значение в колонку С.
- 4 Разделите значение в колонке С на 10<sup>3</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы CO<sub>2</sub>, внесите произведение в колонку D.
- 5 Чтобы получить общую эмиссию CO<sub>2</sub>, сложите значения в колонке D и внесите сумму в нижнюю ячейку колонки.

## **2.12 Производство других химических веществ**

### **Введение**

Производство других химических веществ, таких как технический углерод, стирол, поливинилхлорид, серная кислота и др., может являться источником эмиссий CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, NO<sub>x</sub>, НМУ, CO и SO<sub>2</sub>.

### **Источники данных**

Международные данные имеются в публикациях Организации Объединенных Наций (1988) и Бюро горнодобывающей промышленности США (1988). В Стандартной номенклатуре данных по загрязнению воздуха (SNAP) (EMEP/CORINAIR, 1996) коды для процессов даются в соответствующих таблицах.

## 2.12.1 Методология оценки эмиссии CH<sub>4</sub>

Хотя большинство источников эмиссии CH<sub>4</sub> при индустриальных процессах на отдельных предприятиях являются небольшими, в сумме они могут быть значительными.

В настоящее время имеется лишь немного данных о коэффициентах эмиссии. Они представлены в таблице 2-9 (источники см. Справочное руководство Пересмотренных Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 1996).

ТАБЛИЦА 2-9 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ CH <sub>4</sub> , СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕЙ (кг CH <sub>4</sub> /тонну продукции)	
Технический углерод	11
Этилен	1
Дихлорэтилен	0,4
Стирол	4
Метанол	2
Кокс	0,5

Эмиссии определяются путем умножения коэффициента эмиссии на объем выпущенной за год продукции.

## 2.12.2 Методология оценки эмиссии N<sub>2</sub>O

Производство химических веществ, отличных от азотной и адипиновой кислот, может являться источником эмиссии N<sub>2</sub>O, но необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, действительно ли их производство представляет из себя существенный источник эмиссий.

## 2.12.3 Методология оценки эмиссий NO<sub>x</sub>, НМУ, CO и SO<sub>2</sub>

Этот раздел посвящен эмиссиям от небольших источников. Общие национальные эмиссии из этих источников могут быть существенны и, соответственно, здесь предлагается простая методология оценки.

Обзор типичных коэффициентов эмиссии, а также диапазон их изменений, где таковой имеется, представлен в таблице 2-10. Диапазон изменений эмиссии НМУ для многих процессов очень велик. Коэффициенты эмиссии, вероятно, зависят от специфики процесса.



ТАБЛИЦА 2-10 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ ПРИ ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (КГ/ТОННУ ПРОДУКТА)					
ИСТОЧНИК	SNAP	NO <sub>x</sub>	ПМУ	CO	SO <sub>2</sub>
Акрилонитрил	40520	-	1 (0,4-100)	-	-
Полимеры акрилонитрил - бутадиен - стирол (АВС)	40515	-	27,2 (1,4-27,2)	-	-
Технический углерод (углеродная сажа)	40409	0,4	40 (5-90)	10 (5-14)	3,1
Этиленбензол	40518	-	2 (0,1-2)	-	-
Этилен и пропилен	40501/40502	-	1,4	-	-
Формальдегид	40517	-	5 (0-8)	-	-
Графит	40411	-	ПД	-	-
Фтaloангидрид	40519	-	6,0 (1,3-6,0)	-	-
Полипропилен	40509	-	12 (0,35-12)	-	-
Полистирол	40511	-	5,4 (0,2-5,4)	-	-
Полистилен - низкой плотности	40506	-	3	-	-
Полистилен - низкой линейной плотности	-	-	2	-	-
Полистилен - высокой плотности	50507	-	6,4	-	-
Поливинилхлорид	40508	-	8,5 (0,14-8,5)	-	-
Стирол	40510	-	18 (0,25-18)	-	-
Бутадиенстирол	40512-14	-	ПД	-	-
1,2, дихлорэтан	40503	-	7,3 (0,2-7,3)	-	-
Серная кислота	40401	-	-	-	17,5 (1-25)
Двуокись титана	40410	-	-	-	14,6 (0,9-14,6)
Мочевина	40408	ПД	ПД	ПД	ПД
Винилхлорид <sup>a</sup>	40504				
1,2, дихлорэтан	40505	-	2,2	-	-

Примечание: Диапазон изменений указан в скобках

Источники см. Справочное руководство Пересмотренных Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 1996.

<sup>a</sup> Коэффициенты эмиссии должны использоваться раздельно для мономерных и полимерных соединений, даже если они производятся на одном и том же предприятии (пока не будет установлено обратное).

## Заполнение Рабочего листа

В данном подмодуле для записи данных используйте Рабочий лист 2-10 ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

### ШАГ 1 ОЦЕНКА ЭМИССИИ CH<sub>4</sub>

- Сделайте оценку количества произведенных химических веществ в тоннах и внесите полученное значение в колонку А.
- Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии из таблицы 2-9 в кг CH<sub>4</sub> на тонну произведенных химических веществ.
- Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссию CH<sub>4</sub> в кг, внесите полученное значение в колонку С.

- 4      Разделите значение в колонке С на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы CH<sub>4</sub>, внесите произведение в колонку D.
- 5      Чтобы определить общую эмиссию CH<sub>4</sub>, сложите значения в колонке D и внесите сумму в нижнюю ячейку этой колонки.

## ШАГ 2      ОЦЕНКА ЭМИССИИ NO<sub>x</sub>

- 1      Сделайте оценку количества произведенных химических веществ в тоннах и внесите полученное значение в колонку A.
- 2      Внесите в колонку B соответствующий коэффициент эмиссии из таблицы 2-10 в кг NO<sub>x</sub> на тонну произведенных химических веществ.
- 3      Умножьте значение в колонке A на значение в колонке B, чтобы получить эмиссию NO<sub>x</sub> в кг, внесите произведение в колонку C.
- 4      Разделите значение в колонке C на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы NO<sub>x</sub>, и внесите результат в колонку D.
- 5      Чтобы получить общую эмиссию NO<sub>x</sub>, сложите значения в колонке D и внесите сумму в нижнюю ячейку колонки.

## ШАГ 3      ОЦЕНКА ЭМИССИИ НМУ

- 1      Сделайте оценку количества произведенных химических веществ в тоннах и внесите полученное значение в колонку A.
- 2      Внесите в колонку B соответствующий коэффициент эмиссии из таблицы 2-10 в кг НМУ на тонну произведенных химических веществ.
- 3      Умножьте значение в колонке A на значение в колонке B, чтобы получить эмиссию НМУ в кг, внесите произведение в колонку C.
- 4      Разделите значение в колонке C на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы НМУ, внесите результат в колонку D.
- 5      Чтобы получить общую эмиссию НМУ, сложите значения в колонке D и внесите сумму в нижнюю ячейку колонки.

## ШАГ 4      ОЦЕНКА ЭМИССИИ СО

- 1      Сделайте оценку количества произведенных химических веществ в тоннах и внесите полученное значение в колонку A.
- 2      Внесите в колонку B соответствующий коэффициент эмиссии из таблицы 2-10 в кг CO на тонну произведенных химических веществ.
- 3      Умножьте значение в колонке A на значение в колонке B, чтобы получить эмиссию CO в кг, внесите произведение в колонку C.
- 4      Разделите значение в колонке C на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы CO, и внесите результат в колонку D.
- 5      Чтобы получить общую эмиссию CO, сложите значения в колонке D и внесите сумму в нижнюю ячейку колонки.



## ШАГ 5      ОЦЕНКА ЭМИССИИ SO<sub>2</sub>

- 1      Сделайте оценку количества произведенных химических веществ в тоннах и внесите полученное значение в колонку А.
- 2      Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии из таблицы 2-10 в кг SO<sub>2</sub> на тонну произведенных химических веществ.
- 3      Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссию SO<sub>2</sub> в кг, внесите произведение в колонку С.
- 4      Разделите значение в колонке С на 10<sup>6</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы SO<sub>2</sub>, и внесите результат в колонку D.
- 5      Чтобы получить общую эмиссию SO<sub>2</sub>, сложите значения в колонке D и внесите сумму в нижнюю ячейку колонки.

## 2.13 Производство металлов

### Введение

Предпочтительная методология (Ряд 1a) для оценки эмиссии CO<sub>2</sub> от всех типов производства металлов изложена в разделе 2.13.1. Этот метод требует информации о количестве использовавшегося восстановителя. Если такой информации не имеется, используйте методологии (Ряд 1b) по оценке эмиссии CO<sub>2</sub>, основанные на данных о количестве произведенного металла. Они содержатся в следующих разделах, посвященных конкретным металлам.

### Источники данных

Международные данные имеются в публикациях Организации Объединенных Наций (1988) и Бюро горнодобывающей промышленности США (1988). В Стандартной номенклатуре данных по загрязнению воздуха (SNAP) кодовые номера следующие: печи вторичной термической обработки чугуна и стали 30302; литейные цеха по производству серого чугуна 30303; процессы производства - черная металлургия и угольные шахты 40200; кокс для камерных печей 40201; загрузка доменных печей 40202; выпуск чугуна в чушки 40203; твердое бездымное топливо 40204; сталелитейные заводы с мартеновскими печами 40205; кислородно конверторные печи 40206; сталелитейные заводы с электрическими печами 40207; прокатные станы 40208; ферросплавы 40302; производство ферросплавов 40302; производство алюминия 40301; промышленность цветных металлов 40300 (EMEP/CORINAIR, 1996).

## 2.13.1 Предпочтительная методология оценки эмиссии CO<sub>2</sub>

Предпочтительная методология требует знаний о количестве восстановителя, используемого при производстве металла. Если этой информации не имеется, обратитесь к разделам с 2.13.2 по 2.13.6.

Таблица 2-11 содержит рекомендуемые коэффициенты эмиссии для различных восстановителей.

ТАБЛИЦА 2-11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ CO <sub>2</sub> , СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ МЕТАЛЛА (ТОННЫ CO <sub>2</sub> /ТОННУ ВОССТАНОВИТЕЛЯ)	
Восстановитель	Коэффициент эмиссии <sup>a</sup>
Уголь <sup>b</sup>	2,5
Кокс из угля <sup>b</sup>	3,1
Нефтяной кокс	3,6
Аноды предварительного обжига и угольные электроды	3,6

<sup>a</sup> Если на национальном уровне не имеется лучшей информации по содержанию углерода и если это не может быть рассчитано по данным из главы Энергетика.  
<sup>b</sup> Взято из главы Энергетика.

## 2.13.2 Чугун и сталь

### 2.13.2.1 Методология оценки эмиссии CO<sub>2</sub>

#### Ряд 1a

Если известно количество восстановителя, см. раздел 2.13.1.

#### Ряд 1b

В (Parsons, 1977) и (ORTECH, 1994) было исследовано потребление углерода на предприятиях, производящих чугун и сталь. Эти результаты были обобщены канадским Агентством по окружающей среде в 1996 г. Коэффициент эмиссии CO<sub>2</sub> представлен в таблице 2-12.

ТАБЛИЦА 2-12 КОЭФФИЦИЕНТ ЭМИССИИ CO <sub>2</sub> ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЧУГУНА И СТАЛИ (ТОННЫ/ТОННУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧУГУНА ИЛИ СТАЛИ)			
Страна	Описание	Коэффициент эмиссии	Ссылка
Канада <sup>a</sup>	Объединенное комплексное предприятие <sup>b</sup> (кокс плюс производство чугуна и/или стали).	1,6	Агентство по окружающей среде Канады, 1996 г.

<sup>a</sup> Включает эмиссии CO<sub>2</sub>, связанные с энергетическим потреблением кокса и коксового газа. Не включает любые формы обычного энергопотребления. Коэффициент эмиссии применяется в обоих случаях для производства чугуна или чугуна плюс стали, пока неопределенность в оценках коэффициентов не будет снижена до обнаружения разницы.

<sup>b</sup> Агентство по окружающей среде Канады сообщает о коэффициенте эмиссий, равном приблизительно 1,5 т CO<sub>2</sub> /т чугуна или стали, произведенного на неинтегрированном (необъединенном) цикле производства) предприятия. Это, однако, довольно неопределенная величина.

Примечание: Эти данные не включают эмиссий CO<sub>2</sub>, связанных с потреблением флюса (CaCO<sub>3</sub>).

#### Двойной учет

Дополнительные эмиссии возникают, когда известняковый флюс выделяется двуокись углерода во время восстановления чугуна в чушкиах в доменной печи. Этот источник эмиссии при использовании известняка рассмотрен в разделе 2.5. Следует быть внимательным и не учитывать этот источник дважды.



### 2.13.2.2 Методология оценки эмиссий NO<sub>x</sub>, НМУ, СО и SO<sub>2</sub>

Эмиссии, связанные с производством чугуна и стали, могут быть на различных стадиях производственного процесса, которые приведены ниже в таблицах. При работах на прокатных станах наибольшее количество газов выделяется из топлива, потребляемого для подогрева. Однако, при холодном прокате будут еще эмиссии, помимо обусловленных сгоранием топлива.

В следующих ниже таблицах 2-13 - 2-16 даются обобщенные сведения о коэффициентах эмиссии из *Справочного руководства Пересмотренных Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 1996*, для NO<sub>x</sub>, НМУ, CO и SO<sub>2</sub> соответственно:

ТАБЛИЦА 2-13 ЭМИССИИ NO <sub>x</sub> , СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЧУГУНА И СТАЛИ (г NO <sub>x</sub> /ТОННУ ПРОИЗВЕДЕНОГО ЧУГУНА ИЛИ СТАЛИ)		
Источник	Коэффициент эмиссии (г/тонну продукции)	Ссылка
Производство чугуна - выпуск чугуна в чушках	76	CASPER, 1995
Производство стали - прокатные станы	40	Руководство EMEP/CORINAIR

ТАБЛИЦА 2-14 ЭМИССИИ НМУ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЧУГУНА И СТАЛИ (г НМУ/ТОННУ ПРОИЗВЕДЕНОГО ЧУГУНА ИЛИ СТАЛИ)		
Источник	Коэффициент эмиссии (г/тонну продукции)	Ссылка
Производство чугуна - загрузка доменной печи	100	CASPER, 1995
Производство чугуна - выпуск чугуна в чушках	20	CASPER, 1995
Производство стали - прокатные станы	30	Руководство EMEP/CORINAIR

**ТАБЛИЦА 2-15**  
**ЭМИССИИ СО, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЧУГУНА И СТАЛИ**  
**(Г СО/ТОННУ ПРОИЗВЕДЕНИГО ЧУГУНА ИЛИ СТАЛИ)**

Источник	Коэффициент эмиссии (г/ тонну продукции)	Ссылка
Производство чугуна - загрузка доменной печи	1300	CASPER, 1995
Производство чугуна - выпуск чугуна в чушкиах	112	CASPER, 1995
Производство стали - прокатные станы	1	Руководство EMEP/CORINAIR

**ТАБЛИЦА 2-16**  
**ЭМИССИИ SO<sub>2</sub>, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЧУГУНА И СТАЛИ**  
**(Г SO<sub>2</sub>/ТОННУ ПРОИЗВЕДЕНИГО ЧУГУНА ИЛИ СТАЛИ)**

Источник	Коэффициент эмиссии (г/ тонну продукции)	Ссылка
Производство чугуна - загрузка доменной печи	1000-3000	Агентство по окружающей среде Канады
Производство чугуна - выпуск чугуна в чушкиах	30	CASPER, 1995
Производство стали - прокатные станы	45	Руководство EMEP/CORINAIR

Коэффициенты эмиссии, связанные с производством стали (мартеновские печи, кислородные конвертеры, электрические печи), не представлены.

### 2.13.3 Ферросплавы

#### Введение

Производство ферросплавов представляет из себя металлургический восстановительный процесс со значительными эмиссиями двуокиси углерода.

Первичные эмиссии в закрытых дуговых печах состоят почти полностью из СО, а не из CO<sub>2</sub>, сильно воздействуя на окружающую среду (ORTECH, 1994). Однако, впоследствии, в течение нескольких дней весь объем СО превращается в CO<sub>2</sub>.

#### 2.13.3.1 Методология оценки эмиссии CO<sub>2</sub>

##### Ряд 1а

Если известно количество восстановителя, см. раздел 2.13.1.



### *Ряд 1b*

Рекомендуемые коэффициенты эмиссии (таблица 2-17) предполагают (если не указано иное), что весь углерод является ископаемым. Они взяты из балансовых оценок, сделанных в SINTEF (SINTEF 1991a) и в (Streibel, 1994).

ТАБЛИЦА 2-17 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ СО <sub>2</sub> ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРРОСПЛАВОВ	
Тип ферросплава	Коэффициент эмиссии (тонн/тонну продукта)
Феррокремний - 50%Si	2-2,7
Феррокремний - 75%Si	3,9
Феррокремний - 90%Si	4,8-6,5
Кремний <sup>a</sup>	4,3
Ферромарганец	1,6
Кремниевый марганец	1,7
Феррохром	1,3
Феррохром-кремний	нет данных

<sup>a</sup> Вероятно, все производители используют некоторое количество углерода из биомассы с целью получения необходимых свойств желаемого продукта. 1,6 тонн био-СО<sub>2</sub>/тонну кремния может рассматриваться как минимальное значение и, соответственно, это количество не включается в таблицу коэффициентов эмиссий.

### 2.13.4 Алюминий

#### Введение

Производство первичного алюминия состоит из двух этапов. Сначала алюминиевое сырье добывается, очищается и кальцинируется для производства алюминия. Затем окись алюминия при помощи электрического воздействия преобразуется в алюминий, путем выплавки в больших емкостях.

Наибольшее количество двуокиси углерода выделяется при реакции углеродного анода с окисью алюминия, но некоторое ее количество образуется при реакции анода с другими источниками кислорода (особенно с воздухом). Это происходит прямо в камере, или при предварительном обжиге (прокаливании) электродов во время их производства на алюминиевых заводах.

#### 2.13.4.1 Методология оценки эмиссии СО<sub>2</sub>

##### *Ряд 1a*

Если известно количество восстановителя, см. раздел 2.13.1.

## **Ряд 1b**

Если отсутствует информация о количестве восстановителя, эмиссии CO<sub>2</sub> можно определить по объему производства первичного металла и удельному потреблению углерода. Коэффициенты эмиссии CO<sub>2</sub> предлагаются в таблице 2-18, составленной по данным (SINTEF, 1991b) и (ORTECH, 1994).

ТАБЛИЦА 2-18 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ CO <sub>2</sub> ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (ТОНН/ТОННУ ПРОДУКТА)		
Газ	Процесс Содерберга	Предварительный обжиг (прокаливание) анодов
CO <sub>2</sub>	1,8	1,5

## **2.13.4.2 Методология оценки эмиссий ПФУ**

### **Введение**

Известно, что два ПФУ, тетрафторметан (CF<sub>4</sub>) и гексафторэтан (C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>), выделяются в процессе первичной плавки алюминия.

### **Ряд 1a - Измерение эмиссий**

#### **Ряд 1a**

Ряд 1a является предпочтительной методологией. Должны предприниматься все усилия, чтобы получить данные измерений.

В Справочном руководстве Пересмотренных Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 1996, приводятся детали различных эмиссий ПФУ. Так как эмиссии CF<sub>4</sub> и C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> существенно изменяются в зависимости от типа печи, выплавляющей алюминий, от типа камеры и параметров анодных процессов (AE), то оценки уровней эмиссии будут сильно неопределенными до того, пока не будут проведены их измерения на месте.

### **Ряд 1b - Расчеты эмиссий**

Известно, что проведение измерений - процесс дорогостоящий и требующий больших затрат времени. Намного легче сделать расчет на основании параметров анодных процессов (их частоты и длительности). Рекомендуется рассчитывать эмиссии CF<sub>4</sub> при анодных процессах длительностью более 2 минут следующим образом, основано на методе, разработанном в (Tabereaux, 1995).



$$\text{кг CF}_4/\text{тонну Al} = 1,698 \times (p / CE) \times AEF \times AED$$

где:

$p$	= среднее значение фракции (доли) $\text{CF}_4$ в газе, находящемся в печи, во время обработки анодов
Предварительный обжиг: $p$	= 0,08 (8%)
Процесс Содерберга: $p$	= 0,04 (4%)
CE	= текущая эффективность (выраженная как доля, а не в процент)
AEF	= число анодных процессов на печь в день
AED	= продолжительность анодного процесса в минутах

В качестве типичного значения рекомендуется считать, что эмиссия  $\text{C}_2\text{F}_6$  равна 1/10 от эмиссии  $\text{CF}_4$ .

**ТАБЛИЦА 2-19**  
**ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭМИССИИ  $\text{CF}_4$  И  $\text{C}_2\text{F}_6$  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ**

Тип камеры	$\text{CF}_4$		$\text{C}_2\text{F}_6$	
	Постоян- ный множитель	среднее значение доли $\text{CF}_4$ в газе, находящемся в печи, во время обработки анодов	Постоян- ный множи- тель	среднее значение доли $\text{C}_2\text{F}_6$ в газе, находящемся в печи, во время обработки анодов
Предвари- тельный обжиг	1,698	0,08	0,1698	0,08
Процесс Содерберга	1,698	0,04	0,1698	0,04

### **Ряд 1с - Оценка эмиссий**

Об оценке эмиссий ПФУ сообщалось в нескольких научных работах. Кратко они обсуждались в *Справочном руководстве Пересмотренных Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 1996.*

Оценки следует использовать только в случае отсутствия данных измерений. Следует выбрать определенные коэффициенты эмиссии в соответствии с типом используемой технологии (как это показано в таблице 2-20) и применять данные о национальном производстве первичного алюминия для каждой технологии. Следующее уравнение может быть использовано для получения оценки годовых эмиссий  $\text{CF}_4$  из плавильных печей при применении той или иной технологии.

$$\text{Эмиссия } \text{CF}_4 \text{ (кг)} = \text{EF(tech)} \text{ (кг } \text{CF}_4 \text{ /тонну Al)} \times \text{pp(tech)} \text{ (тонн)}$$

где:

$\text{EF}_{(\text{tech})}$  = коэффициент эмиссии для технологии (из таблицы 2-20),

$\text{pp}_{(\text{tech})}$  = производство первичного алюминия по этой технологии.

**ТАБЛИЦА 2-20**  
**ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ЭМИССИЯМ CF<sub>4</sub> ОТ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ АЛЮМИНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ**

Тип технологии, применяемой в плавильной печи	Процент мирового производства	кг CF <sub>4</sub> / тонну Al
Современные технологии предварительного обжига	20	0,05
HS Процесс Содерберга	11	1,0
Более старые технологии предварительного обжига	40	1,75
VS Процесс Содерберга	29	2,0
Среднее взвешенное значение для всех заводов во всем мире	100	1,40

Источники см. *Справочное руководство Пересмотренных Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 1996.*

В качестве типичного значения рекомендуется считать, что эмиссия C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> равна 1/10 от эмиссии CF<sub>4</sub>.

#### 2.13.4.3 Методология оценки эмиссий NO<sub>x</sub>, CO и SO<sub>2</sub>

Эмиссии NO<sub>x</sub>, CO и SO<sub>2</sub> могут оцениваться по общему количеству произведенного алюминия. Эмиссии могут идти в результате производственного процесса или при обжиге анодов. В Руководстве EMEP/CORINAIR не приводится различий между методом Содерберга и методом предварительного обжига. Предлагаемые коэффициенты эмиссии приведены в таблице 2-21. Информация по улавливанию загрязняющих веществ отсутствует.



ТАБЛИЦА 2-21 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ NO <sub>x</sub> , CO И SO <sub>2</sub> ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ (КГ/ТОННУ ПРОИЗВЕДЕНОГО ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ)			
Газ	Процесс	Коэффициент эмиссии (типичное значение)	Коэффициент эмиссии (диапазон)
NO <sub>x</sub>	Электролиз	2,15	1,3-3,0
	Обжиг анодов	НЕЗН	НЕЗН
CO	Электролиз	135	27-680
	Обжиг анодов	400	НД
SO <sub>2</sub>	Электролиз	14,2	10-17,5
	Обжиг анодов	0,9	0,8-1,0

НЕЗН = незначительный. НД = нет данных.

## 2.13.5 Производство других металлов

### 2.13.5.1 Методология оценки эмиссий CO<sub>2</sub>

#### Ряд 1а

Если известно количество восстановителя, см. раздел 2.13.1.

#### Ряд 1б

Данный Ряд включает в себя производство всех цветных металлов, кроме алюминия. Металлы могут производиться с использованием углерода как восстановителя или при помощи других методов.

В зависимости от производственного процесса углерод выделяется или не выделяется. Некоторые виды руды не восстанавливаются при помощи углерода. Следовательно, эмиссии CO<sub>2</sub> от этих процессов невелики. Рекомендуется применять общую методологию там, где эмиссии рассчитываются в зависимости от потребления восстановителей и содержания углерода в руде. Обзор производственных процессов приводится в таблице 2-22. Некоторые виды металлов могут производиться при помощи альтернативных методов производства.

#### Руды в виде углекислых солей

В случае, когда магний и другие металлы содержатся в руде в виде углекислой соли, необходимо, в дополнение к учету кокса, используемого как восстановитель, рассчитывать углерод, выделившийся из руды.

ТАБЛИЦА 2-22 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ				
Металл	Основная руда (руды)	Восстановление углеродом	Электролиз (без углерода)	Прочие (HC - CO <sub>2</sub> )
Хром <sup>a</sup>	FeCr <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , PbCrO <sub>4</sub>	x		
Медь	Cu <sub>2</sub> S, CuFeS <sub>2</sub> , Cu <sub>2</sub> O, углекислая соль		x	x (SO <sub>2</sub> )
Золото	Au		x	x
Свинец	PbS	x		x (SO <sub>2</sub> )
Магний	Углекислая соль	x	x	
Ртуть	HgS			x (SO <sub>2</sub> )
Молибден	MoS <sub>2</sub>			x (SO <sub>2</sub> )
Никель	NiS, NiO	x	x	x (SO <sub>2</sub> )
Платина	Pt, PtS			x
Кремний <sup>b</sup>	SiO <sub>2</sub> , Si-O-alkali	x		
Серебро	Ag <sub>2</sub> S, Ag			x
Олово	SnO <sub>2</sub>	x		
Титан	TiO <sub>2</sub> , FeTiO <sub>3</sub>	x <sup>c</sup>		
Вольфрам	WO <sub>3</sub>			x
Уран	U <sub>x</sub> O <sub>y</sub>			x
Цинк	ZnS, ZnCO <sub>3</sub>	x	x	x (SO <sub>2</sub> )

<sup>a</sup>См. также производство ферросплавов.

<sup>b</sup> См. также производство ферросплавов и карбида.

<sup>c</sup>Двухступенчатый процесс восстановления, включая сначала C + Cl<sub>2</sub>, затем Mg.

Примечание: Появление (SO<sub>2</sub>) в последней колонке указывает, что этот производственный процесс является важным глобальным источником эмиссии SO<sub>2</sub>.

## 2.13.6 Использование SF<sub>6</sub> в литейных цехах при производстве алюминия и магния

### 2.13.6.1 Методология оценки эмиссии SF<sub>6</sub>

В алюминиевой промышленности SF<sub>6</sub> используется только как изолирующий газ для специальных видов литейного производства. Поскольку SF<sub>6</sub> принято считать инертным, эмиссии SF<sub>6</sub> должны быть равными потреблению:

Эмиссии SF<sub>6</sub> = Потреблению SF<sub>6</sub> в литейных цехах по производству магния и алюминия

### Заполнение Рабочего листа

В данном подмодуле для записи данных используйте Рабочий лист 2-11 ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ.

#### ШАГ 1 ОЦЕНКА ЭМИССИИ CO<sub>2</sub> - Ряд 1а

1      Оцените массу восстановителя и внесите полученное значение в колонку А в тоннах.



Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии (таблица 2-11) в тоннах CO<sub>2</sub>/тонну восстановителя.

- 3 При наличии информации оцените содержание углерода в руде (в тоннах) (C<sub>руды</sub>) и отнимите содержание углерода в металле (в тоннах) (C<sub>металла</sub>). Умножьте результат на 3,67 и внесите произведение в колонку C.  
При отсутствии этой информации результаты в колонке A и колонке B будут, вероятно, достаточными для первичной оценки эмиссий.
- 4 Умножьте значение в колонке A на значение в колонке B и добавьте данные колонки C (если они имеются), чтобы получить эмиссию в тоннах CO<sub>2</sub>, и внесите результат в колонку D.
- 5 Разделите значение в колонке C на 10<sup>3</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы CO<sub>2</sub>, и внесите полученное в колонку E.

#### *Ряд 1b - основанный на производстве чугуна и стали*

#### ШАГ 2 ОЦЕНКА ЭМИССИИ CO<sub>2</sub>

- 1 Оцените количество произведенного чугуна или стали и внесите полученное значение в колонку A (в тоннах).
- 2 Внесите в колонку B соответствующий коэффициент эмиссии (таблица 2-12) в тоннах CO<sub>2</sub> на тонну произведенного чугуна или стали.
- 3 Умножьте значение в колонке A на значение в колонке B, чтобы получить эмиссию в тоннах CO<sub>2</sub>, внесите полученное в колонку C.
- 4 Разделите значение в колонке C на 10<sup>3</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы CO<sub>2</sub>, и внесите результат в колонку D.

#### ШАГ 3 ОЦЕНКА ЭМИССИЙ NO<sub>x</sub>, НМУ, CO И SO<sub>2</sub>

- 1 Оцените количество произведенного чугуна или стали и внесите полученное значение в колонку A в тоннах.
- 2 Внесите в колонку B соответствующий коэффициент эмиссии (таблицы 2-13 и 2-16) в граммах газа на тонну чугуна или стали для NO<sub>x</sub>, НМУ, CO и SO<sub>2</sub>.
- 3 Умножьте значение в колонке A на значение в колонке B, чтобы получить эмиссию в граммах определенного газа, и внесите полученное в колонку C.
- 4 Разделите значение в колонке C на 10<sup>9</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы того или иного газа, внесите результат в колонку D.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ЛИСТА

- Скопируйте Рабочий лист в конце этого Раздела, чтобы записывать данные инвентаризации.
- Храните оригинал бланка Рабочего листа, чтобы вы могли сделать новые копии, если они потребуются.

## *Ряд 1b - основанный на производстве ферросплавов*

### **ШАГ 4 ОЦЕНКА ЭМИССИИ СО<sub>2</sub> ОТ ФЕРРОСПЛАВОВ**

- 1      Оцените количество произведенных ферросплавов и внесите полученное значение в колонку А (в тоннах).
- 2      Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии (таблица 2-17) в тоннах СО<sub>2</sub> на тонну ферросплавов.
- 3      Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссии в тоннах СО<sub>2</sub>, внесите полученное значение в колонку С.
- 4      Разделите значение в колонке С на 10<sup>3</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы СО<sub>2</sub>, и внесите результат в колонку D.

## *Ряд 1b - основанный на производстве алюминия*

### **ШАГ 5 ОЦЕНКА ЭМИССИИ СО<sub>2</sub> ОТ АЛЮМИНИЯ РЯД 1b**

- 1      Оцените количество произведенного алюминия и внесите результат в колонку А (в тоннах).
- 2      Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии (таблица 2-18) в тоннах СО<sub>2</sub> на тонну произведенного алюминия.
- 3      Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссии в тоннах СО<sub>2</sub>, и внесите результат в колонку С.
- 4      Разделите значение в колонке С на 10<sup>3</sup>, чтобы преобразовать его в гигаграммы СО<sub>2</sub>, и внесите результат в колонку D.

## *Ряд 1a - основанный на измерениях*

Необходимо предпринимать любые усилия для получения данных измерений, так как оценки эмиссий очень неопределены.

## *Ряд 1b - основанный на подсчете анодных процессов*

В таблице 2-19 приводятся типичные данные для использования в Ряде 1b.

### **ШАГИ 6 И 7 ОЦЕНКА ЭМИССИИ ПФУ**

- 1      Внесите тип камеры в колонку А.
- 2      Оцените количество произведенного алюминия и внесите результат в колонку В в тоннах.



- 3 Внесите в колонку С соответствующую постоянную уравнения (таблица 2-19) для эмиссий  $\text{CF}_4$  и  $\text{C}_2\text{F}_6$  при производстве алюминия.
- 4 Внесите в колонку D среднее значение доли газа в печи при анодном процессе, для  $\text{CF}_4$  или  $\text{C}_2\text{F}_6$  (таблица 2-19).
- 5 Внесите значение текущей эффективности (доли) в колонку Е.
- 6 Внесите количество анодных процессов в день в колонку F.
- 7 Внесите продолжительность анодных процессов в минутах в колонку G.
- 8 Перемножьте значения в колонках от В до G, чтобы получить эмиссии  $\text{CF}_4$  или  $\text{C}_2\text{F}_6$  в кг, и внесите результат в колонку H.
- 9 Разделите значение в колонке H на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы  $\text{CF}_4$  или  $\text{C}_2\text{F}_6$ , и внесите результат в колонку I.

#### *Ряд 1с - основанный на производстве алюминия*

Этот метод, Шаг 8, следует использовать только в случае отсутствия данных измерений.

#### **ШАГ 8 ОЦЕНКА ЭМИССИИ $\text{CF}_4$**

- 1 Оцените количество произведенного алюминия и внесите результат в колонку А (в тоннах).
- 2 Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии (таблица 2-20) в кг  $\text{CF}_4$  на тонну произведенного алюминия.
- 3 Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссии в кг, и внесите результат в колонку С.
- 4 Разделите значение в колонке С на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы, и внесите результат в колонку D.

Этот метод, Шаг 9, следует использовать только в том случае, если нет данных измерений. Предполагается, что эмиссии  $\text{C}_2\text{F}_6$  составляют приблизительно 10 процентов от эмиссии  $\text{CF}_4$ .

#### **ШАГ 9 ОЦЕНКА ЭМИССИИ $\text{C}_2\text{F}_6$**

- 1 Перенесите установленную Вами величину эмиссии  $\text{CF}_4$  в гигаграммах из колонки D листа 8 в колонку А листа 9.
- 2 Внесите в колонку В коэффициент - соотношение эмиссий  $\text{C}_2\text{F}_6$  и  $\text{CF}_4$  (0,1).
- 3 Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссии в гигаграммах, внесите результат в колонку С.

#### **ШАГ 10 ОЦЕНКА ЭМИССИЙ $\text{NO}_x$ , $\text{CO}$ И $\text{SO}_2$**

- 1 Оцените количество произведенного алюминия и внесите результат в колонку А в тоннах.

- 2 Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии (таблица 2-21) в кг газа на тонну произведенного алюминия.
- 3 Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссию определенного газа в кг, и внесите результат в колонку С.
- 4 Разделите значение в колонке С на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы газа, и внесите результат в колонку D.

## ШАГ 11 ОЦЕНКА ЭМИССИИ SF<sub>6</sub>

- 1 Оцените потребление SF<sub>6</sub> в литейном производстве магния и алюминия и внесите результат в колонку А в тоннах.
- 2 Это значение считается равным эмиссиям SF<sub>6</sub>. Внесите это значение в колонку В (в тоннах).
- 3 Разделите значение в колонке В на  $10^3$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы, и внесите результат в колонку С.

## 2.14 Целлюлозно-бумажная промышленность

### Введение

Производство целлюлозы и бумаги включает в себя три этапа основного процесса: варка целлюлозы, отбеливание и производство бумаги. Тип варки целлюлозы и объем отбеливания обычно зависит от вида сырья и требуемого качества конечного продукта.

Существует два основных процесса: наиболее широко используемый процесс варки целлюлозы - сульфатный Крафт (Kraft) процесс и сульфитная варка целлюлозы. Сульфитное производство целлюлозы может подразделяться на кислотный сульфитный процесс и нейтральный сульфитный полухимический процесс.

### Источники данных

При отсутствии более точных данных по эмиссиям на конкретных предприятиях, оценка эмиссий должна основываться на общем количестве производства воздушно-сухой целлюлозы. Производство следует подразделять на сульфатный, кислотный сульфитный и нейтральный сульфитный процессы.

#### 2.14.1 Методология оценки эмиссий NO<sub>x</sub>, НМУ, CO и SO<sub>2</sub>

Дополнительная информация по наиболее простым методологиям приводится в Руководстве EMEP/CORINAIR.



ТАБЛИЦА 2-23 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ (ПРОЦЕССЫ НЕ СВЯЗАННЫЕ СО СЖИГАНИЕМ)		
СУЛЬФАТНАЯ ВАРКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (КГ/ТОННУ СУХОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ)		
Загрязняющее вещество	Коэффициент эмиссии (типичный)	Коэффициент эмиссии (диапазон)
NO <sub>x</sub>	1,5	0,017-1,5
НМУ	3,7	0,1-4,9
CO*	5,6	НД
SO <sub>2</sub>	7	0,005-10

Источник: Агентство по охране окружающей среды США (US EPA, 1995).  
НД = Нет данных

**Коэффициенты эмиссии**

Коэффициенты эмиссии определяются на основе данных по производству воздушно-сухой целлюлозы. Эмиссии SO<sub>2</sub> могут быть более низкими на новых предприятиях, чем на старых (US EPA, 1995).

Существует, по крайней мере, четыре типа кислотного сульфитного процесса: на основе аммиака (NH<sub>3</sub>), на основе кальция (Ca), на основе магния (MgO) и на основе натрия (Na) (US EPA, 1995). Коэффициенты из (US EPA, 1995) приводятся в таблице 2-24.

ТАБЛИЦА 2-24 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭМИССИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ (ПРОЦЕССЫ НЕ СВЯЗАННЫЕ СО СЖИГАНИЕМ)				
КИСЛОТНАЯ СУЛЬФИТНАЯ ВАРКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (КГ/ТОННУ СУХОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ)				
Загрязняющее вещество	Тип процесса	Коэффициент эмиссии (типичный)	Коэффициент эмиссии (диапазон)	
SO <sub>2</sub>	NH <sub>3</sub> , Ca, MgO и Na	30	8-50	

### 2.14.2 Детализированная методология оценки эмиссий NO<sub>x</sub> и SO<sub>2</sub>

Предпочтительной методологией является использование имеющихся данных непрерывных измерений NO<sub>x</sub> и SO<sub>2</sub>. Применение такой методологии возможно только на современных заводах, где ограничено количество пунктов измерений, за которыми надо следить. Подробные данные о коэффициентах эмиссий, относящиеся к различным процессам, приводятся в Справочном руководстве ЕМЕР/CORINAIR.

#### Заполнение Рабочего листа

В данном подмодуле для записи данных используйте Рабочий лист 2-12 ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

#### ШАГ 1 ОЦЕНКА ЭМИССИЙ NO<sub>x</sub>, НМУ И СО

- Оцените количество произведенной за год воздушно-сухой целлюлозы в тоннах для сульфатного процесса и внесите результат в колонку А.

- 2 Внесите в колонку В соответствующий коэффициент эмиссии (таблица 2-23) в килограммах газа ( $\text{NO}_x$ , НМУ и СО) на тонну воздушно-сухой целлюлозы.
- 3 Умножьте значение в колонке А на значение в колонке В, чтобы получить эмиссии газа в килограммах, и внесите результат в колонку С.
- 4 Разделите значение в колонке С на  $10^6$ , чтобы преобразовать его в гигаграммы газа ( $\text{NO}_x$ , НМУ и СО), и внесите результат в колонку D.

## ШАГ 2 ОЦЕНКА ЭМИССИИ $\text{SO}_2$

- 1 Оцените количество произведенной за год воздушно-сухой целлюлозы (в тоннах), раздельно для сульфатной и кислотной сульфитной обработки, внесите соответствующие результаты в колонку А.
- 2 Внесите в колонку В соответствующие коэффициенты эмиссии (таблица 2-23) в килограммах  $\text{SO}_2$  на тонну воздушно-сухой целлюлозы.
- 3 Умножьте значения в колонке А на значения в колонке В, чтобы получить эмиссии  $\text{SO}_2$  в килограммах, и внесите результат в колонку С.
- 4 Разделите значения в колонке С на  $10^6$ , чтобы преобразовать их в гигаграммы  $\text{SO}_2$ , и внесите результат в колонку D.
- 5 Сложите значения в колонке D и внесите результат в нижнюю ячейку этой колонки, чтобы получить общие эмиссии  $\text{SO}_2$ .

## 2.15 Продовольствие и напитки

### Введение

При производстве алкогольных напитков, изделий хлебопекарной промышленности и других пищевых продуктов идут эмиссии НМУ.

#### УГЛЕРОД БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Эмиссии двуокиси углерода при некоторых процессах производства продовольствия и напитков, включая растительное масло и табак, здесь не рассматриваются. Они связаны с использованием углерода биологического происхождения, который в данной главе считается не ведущим к нетто эмиссиям  $\text{CO}_2$ .

#### Источники данных

Определение эмиссий основано на суммарном за год производстве пищевых продуктов. Необходимые данные национальной статистики производства алкогольных напитков как минимум подразделяются на вина, пиво и крепкие напитки. В Стандартной номенклатуре данных по загрязнению воздуха (SNAP) приводятся следующие кодовые номера по пищевым продуктам и напиткам: алкогольные напитки (40606-40608), изделия хлебопекарной промышленности и прочие пищевые продукты (40605).

Производство изделий хлебопекарной промышленности и другой пищевой продукции национальная статистика подразделяет на категории, перечисленные в таблице 2-26.